



Schedule Mastercam Wirecut Training

สถานที่ : Onsite Training

วัน/เวลา : 2วัน (9.00-16.00 น.)

รายละเอียดการอบรม

วันที่1 :
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานตัดลวด (Wire cut)
-การ Import file Cad 2D เพื่อนามาสร้างงานวายเป็น
-การใช้เมนู Sketch ขึ้นรูปชิ้นงานวายเป็น
-การ Set ชิ้นงานวายเป็น (Stock Setup)
-วายเป็นตามเส้น (Wire Contour)
-การตั้งค่าวายเป็นตามเส้น (Wire Contour Parameter)
-วายเป็นมุมเอียง (Wire Taper)
-การ Post ออก g-code, สรุปรายละเอียดทั้งหมด ถาม-ตอบ

วันที่2 :
-ทบทวนการวายเป็นตามเส้น (Wire Contour)
-วายเป็นสี่แกน (Wire 4 Axis)
-การตั้งค่าวายเป็นสี่แกน (Wire 4 Axis)
-การตั้งชิ้นงานให้เหมาะสมกับขนาด Bank size (Nesting)
-Test cut งานวายเป็นตามแบบงานของผู้ฝึกอบรม
-การ Post ออก g-code, สรุปรายละเอียดทั้งหมด ถาม-ตอบ

*หมายเหตุ: เนื้อหาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ฝึกอบรม